

준공사진철

유출사고 긴급방재

대전 서구 도마동 계룡로

2014년 7월

유류저장시설 유지보수 및 전문방재기업



대전광역시 유성구 테크노로 65

한신에스메카 520호

042-534-0119

www.jbtt.co.kr

준 공 사 진 철



내 용

사고차량1



내 용

사고차량1-연료탱크 파손

준공 사진철



내 용

사고차량 2



내 용

전문방제팀 현장도착 작업구획확보 및 안전조치

준 공 사 진 철



내 용

3,4차로 차단후 작업준비중



내 용

방제작업중(유처리제 살포)

준 공 사 진 철



내 용

배수로오염상태



내 용

유흡착포 설치후 유출유 수거중

준 공 사 진 철



내 용

유흡착포 수거 및 재설치



내 용

유흡착포 교체후

준 공 사 진 철



내 용

유흡착포수거 및 재설치



내 용

준 공 사 진 철



내 용

유처리제 살포중



내 용

유처리제 배합중

준 공 사 진 철



내 용

유처리제 배합 및 흡착포 설치



내 용

신호수 2명 현장배치

준 공 사 진 철



내 용

폐기물수거(오염흡착포)



내 용

유처리제 살포중

준 공 사 진 철



내 용

폐기물수거상태



내 용

소방차지원 오염구간 행굼작업

준 공 사 진 철



내 용


방제작업 종료후




내 용

방제작업 종료후(우수로 유입구 유흡착포 최종설치)

준 공 사 진 철



내 영



내 영